

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Арбажского и Тужинского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кировская область, Тужинский район, пгт. Тужа, ул. Береговая, 31

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 6/1/1-15

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**КИРОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПГТ АРБАЖ" (ИНН: 4301001365);**

Директору "СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПГТ АРБАЖ"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица –
правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

На основании: решения главного государственного инспектора Арбажского и Тужинского
районов по пожарному надзору Краева Виталия Васильевича от 24 февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.
№6

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПГТ АРБАЖ"
Сокращенное наименование: КОГОБУ СШ ПГТ АРБАЖ; ИНН: 4301001365;

Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- 1) 612180, Кировская область, Арбажский район, поселок городского типа Арбаж, улица СВОБОДЫ, 29, средняя школа (Высокий риск (2 класс))
- 2) 612180, Кировская область, Арбажский район, поселок городского типа Арбаж, улица СВОБОДЫ, 19, начальная школа (Высокий риск (2 класс))

Дата и время проведения проверки:

«04» марта 2022 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

«05» марта 2022 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

«14» марта 2022 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Лицо(а), проводившее проверку:

- 1) Краев Виталий Васильевич – главный государственный инспектор Арбажского и Тужинского районов по пожарному надзору
- 2) Данилов Иван Владимирович – государственный инспектор Арбажского и Тужинского районов по пожарному надзору
- 3) Чарушин Владимир Сергеевич – государственный инспектор Арбажского и Тужинского районов по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали:
 Директор КОГОБУ СШ пгт. Арбаж Филатова Е.В.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, установленные следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами Российской Федерации:

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ №69-ФЗ);
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее – ППР в РФ №1479);
- СП 1.13130.2020 от 19.09.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020);
- СП 2.13130.2020 от 12.09.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020);
- СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175 (далее - СП 5.13130.2009);
- СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (далее – СП 484.1311500.2020).

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, необходимо устранить, а именно:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5
Здание начальной школы:				
Кировская область, Арбажский район, пгт. Арбаж, улица Свободы, д.19				
1.	В отношении объекта защиты не утверждена соответствующая требованиям инструкция о мерах пожарной безопасности.	п.2 ППР в РФ №1479 (В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.)	26.08.2022	<i>выполн.</i>

1	2	3	4	5
2.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (информация о работах, проводимых при техническом обслуживании системы пожарной сигнализации, вносится в одном Журнале за оба здания одной записью)	п.54 ППР в РФ №1479 (На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты).	26.08.2022	
3.	В месте установки приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты.	п.10 ППР в РФ №1479 (В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений).	26.08.2022	выполн.
4.	Двери лестничной клетки в восточной части здания, не обеспечены устройствами для самозакрывания.	п.24 ППР в РФ №1479 (Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.)	26.08.2022	
5.	На двери чердачного помещения в восточной части здания не размещена информация о месте хранения ключей (информация указана на стене).	п.18 ППР в РФ №1479 (Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей)	26.08.2022	
6.	На двери чердачного помещения в западной части здания не указана информация о месте хранения ключей (информация указана на стене).	п.18 ППР в РФ №1479	26.08.2022	

1	2	3	4	5
2.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (информация о работах, проводимых при техническом обслуживании системы пожарной сигнализации, вносится в одном Журнале за оба здания одной записью)	п.54 ППР в РФ №1479 (На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты).	26.08.2022	
3.	В месте установки приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты.	п.10 ППР в РФ №1479 (В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безаресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений).	26.08.2022	выполн.
4.	Двери лестничной клетки в восточной части здания, не обеспечены устройствами для самозакрывания.	п.24 ППР в РФ №1479 (Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.)	26.08.2022	
5.	На двери чердачного помещения в восточной части здания не размещена информация о месте хранения ключей (информация указана на стене).	п.18 ППР в РФ №1479 (Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей)	26.08.2022	
6.	На двери чердачного помещения в западной части здания не указана информация о месте хранения ключей (информация указана на стене).	п.18 ППР в РФ №1479	26.08.2022	

1	2	3	4	5
12.	Высота и ширина эвакуационного выхода из тамбура лестничной клетки №20 по техническому плану на здание составляет 1,7 и 0,8 метров, вместо требуемых не менее 1,9 и 1,2 соответственно.	п.п.4.2.18, 4.2.19 СП 1.13130.2020 (4.2.18 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. 4.2.19 абз.2 Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.)	26.08.2022	
13.	Ширина эвакуационного выхода из большого спортивного зала непосредственно наружу составляет 0,8 м, вместо требуемых не менее 1,2 м.	п.4.2.19 СП 1.13130.2020 абз.2 Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.)	26.08.2022	
14.	Запор (замок) на двери эвакуационного выхода из большого спортивного зала не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 ППР в РФ №1479 (Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.)	26.08.2022	
15.	На первом этаже здания противопожарная дверь в электрощитовую не имеет устройства для самозакрывания	п.24 ППР в РФ №1479	26.08.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), email: firekir@kirpoj.kirov.ru). Так же настоящее предписание может быть обжаловано в установленном порядке в Яранский районный суд пгт.Арбаж (612200, Кировская область, пгт.Арбаж, ул.Свободы, 10).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Главный государственный инспектор
Арбажского и Тужинского районов
по пожарному надзору
(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)


(подпись)



« 14 » марта 20 22 г.


Государственный инспектор
Арбажского и Тужинского районов
по пожарному надзору
(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)


(подпись)



« 14 » марта 20 22 г.

Государственный инспектор
Арбажского и Тужинского районов
по пожарному надзору
(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)


(подпись)



« 14 » марта 20 22 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор
(должность)


(подпись)

Филатова Е.В.
(фамилия, инициалы)

« 14 » марта 20 22 г.